

2025年10月14日

JFE環境テクノロジー株式会社

廃棄物焼却施設の基幹的設備改良工事における不適切な保護具使用について

JFE環境テクノロジー株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、社長：秋山裕久）は、甲賀広域行政組合から受託した甲賀広域行政組合衛生センター第2施設（ごみ処理施設）における基幹的設備改良工事において、当社従業員および協力会社の作業員に、ダイオキシン類ばく露防止措置として労働安全衛生規則で定めるものとは異なる保護具を着用させて作業を行わせていた事実が判明しましたのでご報告いたします。

当社は上記の事実を把握後、甲賀広域行政組合および所管の労働基準監督署に報告するとともに、原因究明および再発防止策についての調査・検討を進めております。

対象となる作業に従事していた方々、家族の皆様、関係するすべての皆様に、健康面における不安やご心配をお掛けしますことを深くお詫びいたします。当社としては、対象となる作業に従事していた方々の健康不安に真摯に向き合い、健康診断のサポート等を実施することで、不安の低減に努めてまいります。また、今後、他施設を含めた調査を引き続き行うとともに、徹底した再発防止策を講じ、これを着実に実行してまいります。

1. 本事案の概要

- 1）当社が実施した甲賀広域行政組合衛生センター第2施設での基幹的設備改良工事において、2024年2月から2025年7月の間に、ダイオキシン類ばく露防止措置として労働安全衛生規則で定めるエアラインマスク等を使用させず、代わりに防塵・防毒マスクを着用させていた事実が判明しました。現時点での調査では、当社従業員および協力会社作業員、合計51名が対象となる作業を行っていました。このような行為は、労働安全衛生規則に違反するものであり、現在は、同規則が定める適切な保護具を使用させております。
- 2）上記の事実を把握したことを受けて、当社は、保護具の不適切な使用に関する社内調査を開始し、事実関係の把握に努めるとともに、2025年9月1日には甲賀広域行政組合とともに所管の労働基準監督署へ報告・相談を行いました。現在、当社では、調査を継続し、詳細な事実関係を明らかにして原因究明に努めるとともに適切な対応策の策定に全力で取り組んでおります。

2. 対象となる作業に従事していた当社従業員と協力会社作業員への対応

当社は医療機関等専門家と連携し、また、協力会社ともご相談のうえ、対象となる作業に従事していた当社従業員と協力会社作業員全員に対する健康診断が速やかに実施されるよう対応を進めてまいります。具体的には、血中ダイオキシン濃度測定を含む総合的な血液検査を通じて、現在の健康状態を丁寧に評価してまいります。また、対象者の皆様とそのご家族の健康面での不安解消を最優先事項として、取り組んでまいります。

引き続き、誠意をもって調査、対応を続けてまいります。

以上

[本件に関する問い合わせ先]

◆ J F E環境テクノロジー株式会社 人事総務部 寺澤

TEL : 043-351-9160 FAX : 043-351-9169

〒261-7131 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1